

調 査 報 告 書

お 名 前	様		御 住 所				
調 査 日			T E L				
天 候	晴れ	温 度	29℃	湿 度	78%		
タ イ プ		築 年 数	約 年	1F床面積	15.81 坪	階 数	2階
基 礎	布基礎		増 改 築 履 歴				

調 査 内 容	床下における、シロアリ被害の有無・水漏れの有無・木材腐朽の有無・建物外周のシロアリ被害
---------	---

調 査 報 告	
シロアリ被害	床下においてシロアリの被害は確認されませんでした。 屋外にてシロアリの喰害が確認されました。
木 材 腐 朽	床下において木材腐朽は確認されませんでした。
水 漏 れ	床下配管等の水漏れは確認されませんでした。
そ の 他	和室床下通気口が室外機に塞がれ、外気が入りにくい状態となっています。 室外機の移動をお勧めいたします。

参 考 数 値			
床 下 温 度	28℃	床 下 湿 度	80%

建 物 見 取 図	<div style="text-align: center;"> xx ① </div>
表 記	点検口 写真 ① 喰害 X

所 見	<p>床下においてシロアリの生息は確認されませんでした。</p> <p>和室床下通気口が室外機に塞がれ、外気が入りにくい状態となっています。</p> <p>床下における湿度が高く、シロアリの被害に遭いやす環境にあります。</p> <p>新築時の薬剤効果が切れているため、定期的なシロアリ消毒をお勧めいたします。</p>
------------	---