

床下調査写真

撮影



⑦含水率65.3% (通常20%以下)

木材に水分を含んでおり、シロアリの発生しやすい環境となっています。



⑧木部

シロアリの被害及び木材腐朽等は無く、特に異常は確認されませんでした。



⑨木部

シロアリの被害及び木材腐朽等は無く、特に異常は確認されませんでした。



⑩床下通気口

室外機が外側に設置され、外気が入りにくい状態となっています。



⑪洗面・洗濯機

シロアリ被害及び水漏れは確認されません。



⑫トイレ

シロアリ被害及び水漏れは確認されません。